

UV-AUFKLEBER

ZUR SELBSTMONTAGE / BEI VEREDELTEN MATERIALIEN

NACH DER MONTAGE

Direkt nach der Veredelung sollte der Transfer ausreichend „getrocknet“ werden, hierzu sollte es für etwa 48-72 Stunden nicht verwendet oder gewaschen werden. Der UV-Aufkleber härtet am normalen Tages-Licht selbstständig aus.

Dies gilt auch für veredelte Materialien:

Bitte behandeln Sie dies so, als wären diese eben erst veredelt worden.

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

- Handwäsche empfohlen. Spülmaschinen geeignet.
- Nicht mit starker Hitze / Kälte, chemischen Reinigern oder mechanisch belastend behandeln

BEACHTEN

Diese Pflegehinweise beziehen sich auf die Veredelungsart, es gelten ebenso die Pflegehinweise des entsprechenden Produkts.

LAGERUNG

UV-Aufkleber können problemlos über einen Zeitraum von rund 10 Wochen gelagert werden. Hier ist zu beachten, dass diese trocken, flach und lichtgeschützt um die 20°C - bestenfalls luftdicht (z. B. in einer Kunststoffbox) aufbewahrt werden sollten.

Wichtig ist hier, dass die A- und B- Folie (Träger- und Übertragungsfolie) sich nicht lösen oder der Aufkleber so knapp beschnitten ist, dass an den Aufkleber Luft herandrängen kann.

Bei Fragen oder Unklarheiten besuchen Sie www.werbeservice-ganz.de oder schreiben eine Mail an info@werbeservice-ganz.de.